



### Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

<b>Time A:</b>	<b>CIANORTE - PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>NOVO HAMBURGO RS</b>
<b>Local:</b>	CIANORTE	<b>Data:</b>	06/05/2018
<b>Estádio:</b>	ESTÁDIO MUN. ALBINO TURBAY	<b>Hora:</b>	16:00h

#### 1. Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	<b>11:45h</b>	X	
1.2	Identificar o responsável ou a administração do estádio	Valter Digiorgeo 44 99126-9812 Gerson Tavares 44 99746-1535	X	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Acesso torcedores do Cianorte portões 1 e 2 com catracas de fácil acesso. Acesso torcedores do portão 03 de fácil acesso. Acesso delegações e imprensa e serviços todos de fácil acesso	X	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Rogério 44 99127-7867 Seguranças – <b>20 pessoas</b>	X	
1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Thiago Ribeiro – 41 99974-0176 Anderson Luis – 41 98897-1591	X	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	<b>Tenente Maiara N. B. Gregare 41 99622-1004</b> Com efetivo de <b>18</b> Policiais Militares	X	
1.6	Identificar o responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	<b>Rodrigo Aparecido Rezende COREN 164665</b> Haviam 01 ambulâncias equipadas e completas	X	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Alyson Urbano 44 99894-4153 Ze Maria 44 99916-1777	X	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Valter Digiorgeo 44 99126-9812 Gerson Tavares 44 99746-1535	X	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	<b>Camarote ao lado do Camarote da imprensa</b>	X	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	Abertura aconteceu as <b>14:30</b>	X	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	Ademar Gimenes 44 99968-6029	X	
1.12	Identificar o responsável pelo som equipamento de telão	Não houve equipamento de telão		X
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	Valter Digiorgeo 44 99126-9812 Gerson Tavares 44 99746-1535	X	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	Não houve, sem motivo relatado		X

1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar as marcações em perfeito estado	X	
<b>Itens</b>	<b>Atividades</b>	<b>Exigências</b>	<b>OK</b>	<b>NOK</b>
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, nivelamento ótimo e piso do gramado bom	X	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, estética em ordem	X	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, fixação das traves dentro das normas	X	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, redes bem instaladas	X	
1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Conforme Relato da equipe de Arbitragem e ao meu olhar, bandeiras de escanteio em ordem	X	

## 2. Instalações | Vestiários das equipes

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
2.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
2.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
2.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação, com 4 luz de emergência	X	
2.3	Elétrica	07 Tomadas comuns no vestiário do clube visitantes 04 tomadas comuns no vestiário do clube mandante	X	
2.4	Refrigeração	Não possui ar condicionado no vestiário do clube visitantes Possui ar condicionado no vestiário do clube mandante	X	X
2.5	Ventilação	Porta entrada e janelas existentes e 02 ventiladores grandes (da equipe) no vestiário do clube visitante Porta entrada e janelas existentes e 03 ventiladores grandes vestiário do clube mandante	X	
2.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
2.7	Chuveiros	05 chuveiros com água quente e fria no vestiário do clube visitantes 05 chuveiros com água quente e fria no vestiário do clube mandante.	X	
2.8	Banheiras de hidromassagem	Não possui Possui uma piscina para imersão no gelo ou na água gelada no vestiário da equipe visitante Possui uma piscina para imersão no gelo ou na água gelada no vestiário da equipe mandante	X	
2.9	Macas para massagem	01 macas vestiário do clube visitante 04 macas vestiário do clube mandante	X	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Não existe, clubes possuem suas caixas térmicas	X	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Não havia, Havia caixas térmicas a disposição, aparentemente com a quantidade de 20 kg de gelo	X	

2.12	Sala para os técnicos	Vestiário clube visitante não possui sala para o técnico. Vestiário clube mandante possui uma sala improvisada para o técnico	X	X
2.13	Armários (com cabides)	Vestiário clube visitante possuía 34 cabides com cadeiras plásticas Vestiário clube mandante possuía 29 cabides com armário e cabides fixos na parede	X	
2.14	Área interna para aquecimento	Vestiário clube visitante possuía uma área de 12 x 3 metros. Vestiário clube mandante não possuía área de aquecimento interno	X	X
2.15	Internet	Não existe nos vestiários das equipes		X

### 3. Instalações | Vestiário da arbitragem

Itens	Atividades	Exigências	☒	NOK
3.1	Limpeza	Bom estado	X	
3.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
3.2	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação	X	
3.3	Elétrica	02 tomadas.	X	
3.4	Refrigeração	Não possui ar condicionado		X
3.5	Ventilação	Porta entrada e 03 janelas basculantes superiores	X	
3.6	Hidráulica	Água fria nas torneiras <b>Água fria nos chuveiros</b>	X	<b>X</b>
3.7	Sala ou vestiário feminino	Não tem sala nem vestiário feminino		X
3.8	Chuveiros	04 chuveiros com água quente e fria	X	
3.9	Banheiras de hidromassagem	Não tem		X
3.10	Macas para massagem	Não possui		X
3.11	Geladeira e/ou freezer	Não tem, havia uma caixa térmica e gelo	X	
3.12	Lanches e hidratação	Frutas, isotônico, água, refrigerante	X	
3.13	Mesa e cadeiras	02 mesa e 05 cadeiras	X	
3.14	Armários (com cabides)	Não tem armário Possuía 16 cabides fixos de parede com banco de cimento em toda extensão	X	
3.15	Área interna para aquecimento	Não tem	X	
3.16	Internet	<b>Não tem</b>	X	

### 4. Instalações | Controle antidopagem

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Ótimo estado	X	
4.2	Paredes e divisórias	Pintura e aparência em bom estado de conservação	X	
4.3	Iluminação	Funcionando perfeitamente com boa qualidade de iluminação	X	

4.4	Luz de emergência	Na janela ao lado da porta de entrada da sala do antidoping	X	
4.5	Elétrica	03 tomadas	X	
4.6	Refrigeração	Não possui ar condicionado		X
4.7	Ventilação	Porta entrada e 03 janelas basculantes superiores	X	
4.8	Hidráulica	Água fria nas torneiras Água quente e fria nos chuveiros	X	
4.9	Chuveiros	04 chuveiros com água quente e fria	X	
4.10	Espelhos	01 espelhos	X	
4.11	Lixeiras	03 lixeiras	X	
4.12	Sala de espera	01 sala conjugada com sala de coleta banco em cimento em toda extensão	X	
4.13	Sala de coleta	01 sala conjugada com sala de espera	X	
4.14	Mesa e cadeiras	02 mesas plásticas e 04 cadeiras	X	
4.15	Geladeira ou freezer	01 geladeira com água	X	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	<b>Não houve</b>		X
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	<b>Não foi necessário</b>		X

## 5. Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Arbitro – chegada as 4º Arbitro – chegada as Assistentes – chegada as	X	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Pagamento efetuado após o termino pelo tesoureiro da FPF	X	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados		X	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem	Encontro e orientações realizados na presença do 4º Arbitro	X	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	07 bolas novas todas devidamente Calibradas.	X	
5.6	Checar a existência de 03 bolas novas em todas as partidas	Havia 07 Bolas novas	X	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Conferência feita com delegado e 4º Arbitro junto com Representante de cada equipe <b>Relato no item 7 – não conformidade</b>	X	

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Havia placas cobrindo quase toda a lateral oposta e atrás das metas (algumas faltando)	X	

5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Ambas as equipes aqueceram no gramado dentro do prazo legal	X	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Conferido, estava tudo dentro da exigência	X	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Conferido junto com Luana Kaseker FPF – supervisor imprensa	X	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Coordenado por Luana Kaseker FPF	X	

## 6. Comercial

6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	Todas as placas visualmente com medidas estabelecidas de 7x1	X	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publímetas	<b>Não havia</b>		<b>X</b>
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	Não teve		X
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	Não teve		X
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	Não teve		X
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Não teve		X



<b>Time A:</b>	<b>CIANORTE - PR</b>	<b>Time B:</b>	<b>NOVO HAMBURGO RS</b>
<b>Local:</b>	CIANORTE	<b>Data:</b>	06/05/2018
<b>Estádio:</b>	ESTÁDIO MUN. ALBINO TURBAY	<b>Hora:</b>	16:00

#### 7. Não conformidades

Item	Ocorrência
5.7	A equipe do Novo Hamburgo, jogadores e dirigentes todos atuaram com xerox autenticada da carteira de motorista
Antes do Jogo	Nada a relatar
Durante o Jogo	Nada a relatar

#### 8. Identificação do delegado

<b>Nome completo</b>	Everson Celestino de Souza
<b>Telefone</b>	44 99855-9760
<b>E-mail</b>	eversoncelestinos@gmail.com
<b>Assinatura</b>	

