





Relatório do Delegado do Jogo – Checklist Operacional

TIME A: 	PAYSANDU SPORT CLUB/PA.	TIME B: 	SPORT CLUB INTERNACIONAL/RS.
Local:	BELÉM (PA)	Data:	29 DE MAIO DE 2019
Estádio:	OLÍMPICO DO PARÁ - MANGUEIRÃO	Hora:	19:15HS.

• Instalações | Avaliações Gerais

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
1.1	Chegada do Delegado da Partida ao estádio	15:15HS.	OK	
1.2	Administração do Estádio	Adélio Mendes Júnior - (91) 98162-7150 Portão de acesso para serviços: A2 e B2 (estacionamentos) Portão de acesso para imprensa: B2 (estacionamento) Portão de acesso delegações: B3 (estacionamento)	OK	
1.2.1	Identificar os acessos do estádio (torcedores, delegações, imprensa e serviços)	Portão de acesso arbitragem: A2 (estacionamento) Portões de acesso e setores de público geral: Portões Bilheterias: A1, A2, A3, B2 Portão de acesso da torcida organizada: Portão A1 Bilheteria Portão de acesso torcida visitante: Portão B2 bilheteria	OK	
1.3	Identificar o responsável pela segurança privada contratada	Josiane Cardoso – (91) 98162-7150	OK	

1.4	Identificar o responsável pelo CFTV	Nilson Dias de Oliveira (91) (99967-0820)	OK	
1.5	Identificar o responsável pelo policiamento em serviço	Cel. QOPM Barros + 250 PM- 91-98442-7436 Ten. Cel. QOBM Samara + 60 BM – 91-99264-7013 Médicos: Jaime Bastos CRM 4955 Tel. 98354-4377 Jair Gama CRM 20.200 /PA. 91-99983-3173 Enfermeiros:	OK	
1.6	Responsável pelo serviço de atendimento de emergência (ambulâncias)	Ocilene Silva COREN 87.331 Rosenaldo Corrêa COREN 400.872	OK	
1.7	Identificar o responsável pelas catracas	Charles Robson da Silva Souza	OK	
1.8	Identificar o responsável pela iluminação do estádio	Walber F. Teixeira – 98156-3340	OK	
1.9	Identificar o local para a delegação visitante	ACESSO PELO PORTÃO B2 BILHETERIA, CAMAROTE (DIRIGENTES) e VESTIÁRIO 2 (EXCLUSIVO)	OK	
1.10	Coordenar a abertura dos portões	OS PORTÕES FORAM ABERTOS PONTUALMENTE AS 16:15h, COM APOIO DA PM	OK	
1.11	Identificar o responsável pelo equipamento de som	RONY GUIMARÃES (91) 98247-6278	OK	
1.12	Identificar o responsável pelo equipamento de telão	RONY GUIMARÃES (91) 98247-6278	OK	
1.13	Identificar o responsável pelo gramado	RAIMUNDO MESQUITA (91) (98257-8958)	OK	
1.13.1	Conferir o cronograma de irrigação	09h,12h e 15:00h (horários antes da partida)	OK	
1.13.2	Checar a marcação das linhas oficiais	Linhas oficiais Ok.	OK	
1.13.3	Avaliar nivelamento do piso do gramado	Nivelamento Ok	OK	
1.13.4	Avaliar a estética do gramado	Estética Ok.	OK	
1.13.5	Checar a fixação das traves	Traves Ok.	OK	
1.13.6	Checar a instalação das redes	Redes Ok.	OK	

1.13.7	Checar as bandeiras de escanteio	Bandeiras Ok.	OK	
--------	----------------------------------	---------------	----	--

• **Instalações | Vestiários das equipes**

Itens	Atividades	Exigências	OK	
2.1	Limpeza	Limpeza geral satisfatória (incluindo teto e paredes)	OK	
2.2	Paredes e divisórias	Limpeza, pintura e aparência OK	OK	
2.2	Iluminação	Funcionamento e condições normais	OK	
2.3	Elétrica	As tomadas no ambiente funcionam normalmente	OK	
2.4	Refrigeração	Ar condicionado no vestiário das equipes funcionando normalmente.	OK	
2.5	Ventilação	Ventilação nos vestiários das equipes	OK	
2.6	Hidráulica	Água fria nos chuveiros e banheiras	OK	
2.7	Chuveiros	Funcionando normalmente, possuindo somente água fria, num total de 12 (doze)		NOK
2.8	Banheiras de hidromassagem	01 (uma) em cada vestiário, em condições de uso.	OK	
2.9	Macas para massagem	01 (uma) em cada vestiário, em condições de uso.	OK	
2.10	Geladeira e/ou freezer	Depósito para gelo funcionando normalmente.	OK	
2.11	Máquina de gelo e/ou fornecedor de gelo	Fornecedor de gelo	OK	
2.12	Sala para os técnicos	Funcionando normalmente.	OK	
2.13	Armários (com cabides)	25 (vinte e cinco), em condições de uso	OK	
2.14	Área interna para aquecimento	Mínimo de 30m ²	OK	
2.15	Internet	Funcionando normalmente	OK	

• **Instalações | Vestiário da arbitragem**

Itens	Atividades	Exigências	OK	NOK
3.1	Limpeza	Limpeza geral satisfatória (incluindo teto e paredes)	OK	
3.2	Paredes e divisórias	Limpas	OK	
3.2	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação normais	OK	
3.3	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente funcionando	OK	
3.4	Refrigeração	Ar condicionado funcionando normalmente	OK	
3.5	Ventilação	NORMAL	OK	
3.6	Hidráulica	Água fria nos chuveiros e torneiras funcionando.	OK	
3.7	Sala ou vestiário feminino	Vestiário feminino para 2 pessoas	OK	
3.8	Chuveiros	2 (dois), funcionando com água fria	OK	

3.9	Banheiras de hidromassagem	Não possui		NOK
3.10	Macas para massagem	1 (uma), em condições de uso	OK	
3.11	Geladeira e/ou freezer	Geladeira no vestiário da arbitragem, em perfeito funcionamento	OK	
3.12	Lanches e hidratação	Lanches, frutas e água servidos pelo clube mandante e administração do estádio.	OK	
3.13	Mesa e cadeiras	Existe e em condições de uso	OK	
3.14	Armários (com cabides)	6 (seis), em condições de uso.	OK	
3.15	Área interna para aquecimento	SOMENTE NA ÁREA EXTERNA DO VESTIÁRIO	OK	
3.16	Internet	Rede Wi-fi funcionando normalmente	OK	

• **Instalações | Controle antidopagem**

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
4.1	Limpeza	Limpa (incluindo teto e paredes)	OK	
4.2	Paredes e divisórias	Limpas e pintadas	OK	
4.3	Iluminação	Funcionamento e condições da instalação normais	OK	
4.4	Luz de emergência	Sala de coleta e sala de trabalho funcionando normalmente	OK	
4.5	Elétrica	Existência de tomadas no ambiente funcionando normalmente	OK	
4.6	Refrigeração	Ar condicionado funcionando normalmente	OK	
4.7	Ventilação	Normal	OK	
4.8	Hidráulica	Água fria nos chuveiros e torneiras funcionando normalmente	OK	
4.9	Chuveiros	Água fria nos chuveiros	OK	
4.10	Espelhos	2 (dois), posicionados na área de coleta	OK	
4.11	Lixeiras	06 unidades	OK	
4.12	Sala de espera	Existe e em condições de uso	OK	
4.13	Sala de coleta	Separado da área de espera	OK	
4.14	Mesa e cadeiras	Existem e em condições de uso	OK	
4.15	Geladeira ou freezer	Geladeira funcionando normalmente	OK	
4.16	Acompanhar a chegada dos médicos do Controle de Dopagem	18:00hs.	OK	
4.17	Conferir suas documentações e uniformes	Conferido: Profissionais que trabalharam: José Aloísio de Carvalho Alves CPF Nº 131.924.502-15 – CREF Nº 2959/PA.	OK	

		Alessandro Martins Moreira CPF 332.241.702-63 – CREF Nº 000089G-PA. Felipe José Carvalho Alves CPF 991.852.613-20 – 23-9CAU NºA1056		
--	--	--	--	--



• Técnico

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
5.1	Acompanhar a chegada dos árbitros da partida	Chegada as 17:15HS.	OK	
5.2	Facilitar os trâmites de pagamentos à arbitragem antes do início da partida	Art. 30 EDT. CUMPRIDO.	OK	
5.3	Identificar o responsável pelos gandulas escalados.	Walter Bastos – (91) (99605-6871)	OK	
5.4	Promover o encontro entre os gandulas e a arbitragem.	Providenciado às 18:50hs.	OK	
5.5	Checar as bolas que serão utilizadas na partida	Pressão 12 (doze), sendo 07(sete) da marca NYKE	OK	
5.6	Checar a existência de 3 bolas novas em todas as partidas	07 bolas novas para o jogo	OK	
5.7	Acompanhar a conferência dos documentos dos atletas	Verificados e conferidos nos vestiários das equipes e da arbitragem pelo Delegado e 4º Árbitro.	OK	
5.8	Garantir que haja a possibilidade e condições de ambas as equipes aquecerem dentro do gramado	Respeitado o Countdown. CUMPRIDO.	OK	
5.9	Checar a existência dos equipamentos de primeiros socorros exigidos	Art. 7º, inciso VII RGC. CHECADO. Equipes com equipamentos de primeiros socorros.	OK	
5.10	Coordenar o cumprimento dos horários estabelecidos no countdown oficial da partida	Coordenados pelo Sr. Fernando Sérgio Castro dos Santos (Supervisor de Campo). CUMPRIDO.	OK	
5.11	Coordenar o acesso ao campo e ao entorno do gramado	Pré, durante e pós jogo. CUMPRIDO.	OK	

- **Comercial**

Item	Atividade	Exigência	OK	NOK
6.1	Checar a existência das placas de publicidade	Outlet Lobo – Bivik Jeans – Intelbras – Pitu – Quartzolit – Celo – Continental – Sicred – Bodog.Net – General Tire	OK	
6.2	Checar a uniformidade das placas de publicidade	7x1. CHECADO.	OK	
6.3	Checar a existência e posicionamento dos publimetas	Mínimo de 1m de distância da linha de fundo. CHECADO.	OK	
6.4	Checar a presença de publicidade não autorizada ou conflitante	NÃO HOUVE. CHECADO.	OK	
6.5	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no telão	NÃO HOUVE. CHECADO.	OK	
6.6	Checar a veiculação de publicidade não autorizada no som	NÃO HOUVE. CHECADO.	OK	
6.7	Coordenar ações as ações comerciais e de marketing realizadas no campo de jogo	Autorização expressa da CBF. NÃO HOUVE	OK	



TIME A: 	PAYSANDU SPORT CLUB/PA.	Time B: 	SPORT CLUB INTERNACIONAL/RS.
Local:	BELÉM (PA)	Data:	29 DE MAIO DE 2019
Estádio:	OLÍMPICO DO PARÁ	Hora:	19:15HS.

- **Não conformidades**

Item	Ocorrência:
.	

- **Identificação do delegado**

Nome completo	PAULO CESAR DA ROCHA ROMANO
Telefone	91-99985-0453
E-mail	pauloromanobelem@gmail.com
Assinatura	